

KOMPLEKSOWE USŁUGI MOTORYZACYJNE



WYCENA Nr: 1411

z dnia: 2025/01/16

Wykonawca wyceny : Rzeczoznawca Samochodowy mgr inż. Paweł KWIATKOWSKI RS 001667

Właściciel: Główna Biblioteka Lekarska

Adres: ul. Chocimska 22, 00-791 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] I-2025

Marka: HYUNDAI

Rok produkcji: 2020

Model: Santa Fe 2.0 CRD MR`19 E6d

Wersja: Premium 4WD Aut.

Nr rejestracyjny: WE 2T643

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: KMHS381BDLU306928

Nr INFO-EKSPERT	016-01864
Data pierwszej rejestracji	2021/02/25
Wskazanie drogomierza	88409 km
Okres eksploatacji pojazdu (21/02/25-25/01/16)	47 mies.
Dop. masa całkowita	2402 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	rama
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 136kW (185KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2020.01-2020.11)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent ruszania pod górę HAC	30	Reflektory halogenowe
2	Asystent utrzymania pasa ruchu LKA	31	Relingi dachowe
3	Asystent zapobiegania kolizji czołowych z wykrywaniem pieszych i rowerzystów FCA	32	Roleta do bagażnika
4	Autoalarm	33	Schowek chłodzony
5	Czujnik deszczu	34	Schowek pod podłogą bagażnika
6	Czujniki parkowania - tył	35	Siatka mocująca bagaż
7	Gałka dźwigni zmiany biegów pokryta skórą	36	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
8	Głośniki 6 szt.	37	Siedzenia tylne regulowane
9	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	38	Siedzenia w II rzędzie składane zdalnie
10	Instalacja do podłączenia przyczepy	39	Sterowanie systemem audio w kierownicy
11	Kamera cofania	40	Sygnalizacja hamowania awaryjnego
12	Kierownica pokryta skórą	41	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
13	Kieszenie w oparciach foteli przednich	42	System Bluetooth z trybem wybierania głosowego
14	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	43	System kontroli trakcji TCS
15	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	44	System odparowywania szyb
16	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	45	System stabilizacji toru jazdy ESC
17	Koło zapasowe dojazdowe	46	System stabilizacji toru jazdy przyczepy
18	Komputer pokładowy	47	System Stop & Go

19	Kurtyny powietrzne boczne	48	System wyboru trybu jazdy
20	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	49	Światła do jazdy dziennej LED
21	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	50	Światła mijania projekcyjne
22	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	51	Światła p/mgielne przednie
23	Nawiew powietrza na siedzenia w 2 rzędzie	52	Tapicerka tekstylna
24	Podłokietnik centralny przedni	53	Tarcze kół aluminiowe 17"
25	Podłokietnik siedzeń tylnych	54	Tempomat inteligentny
26	Poduszka powietrzna kierowcy	55	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
27	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	56	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Poduszki powietrzne boczne przednie	57	Zestaw wskaźników z wyświetlaczem 3,5" kolorowym
29	Radio z 7" calowym kolorowym ekranem dotykowym i obsługą Apple Car PlayTM + Android AutoTM	58	Złącze USB dla II rzędu siedzeń
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie		
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie		
2	Spoiler tylny + światło dodatkowe STOP		
	Światło dodatkowe STOP		
	Spoiler tylny		
3	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie		
	Szyby przednie regulowane elektrycznie		
	Szyby tylne regulowane elektrycznie		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	DUNLOP 235/55 R19 101V SP WINTER SPORT 4D TL N0 FP	6,0	38
Przednie prawe:	DUNLOP 235/55 R19 101V SP WINTER SPORT 4D TL N0 FP	6,0	38
Tylne lewe:	DUNLOP 235/55 R19 101V SP WINTER SPORT 4D TL N0 FP	6,0	38
Tylne prawe:	DUNLOP 235/55 R19 101V SP WINTER SPORT 4D TL N0 FP	6,0	38

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (56 mies.)	113 000 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 775 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 84 600 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 3 809 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -0,69%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	878 PLN
----------------------	---------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	- 31 420 PLN
---------------	--------------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3,0	-3 366
Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.		
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-7,0	-7 855
Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.		
Dane pozyskane z programu Audahistory		

Regionalna sytuacja rynkowa	-3,0	-3 366
<i>Wartości rynkowe określonych marek i typów używanych pojazdów mogą kształtować się na odmiennym poziomie w różnych regionach Polski. Katalogi i bazy danych programów komputerowych zawierają uśrednione wartości rynkowe w skali całego kraju. Odbiegające od uśrednionych notowania rynkowe wycenianego pojazdu w rejonie jego użytkowania mogą stanowić podstawę do zastosowania korekty jego wartości. Wysokości stosowanych korekt wynikają z analizy przeprowadzonej w oparciu o regionalne zróżnicowanie rynkowych wartości poszczególnych marek i typów pojazdów.</i>		
Uszkodzenia nadwozia (drzwi TL)	-5,0	-5 611
Uszkodzenia nadwozia tył	-8,0	-8 978
Uszkodzenia okładziny zderzaka p.	-2,0	-2 244

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

81700 PLN

(słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 15277,24 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na I-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Paweł Kwiatkowski
05-270 Marki, ul. Wrzosewa 8
tel. 7953-030-986
NIP: 87417056-41 REGON: 364000759
Moto Mec
Kompleksowe Usługi Motoryzacyjne
MOTOMECH KWIATKOWSKI PRUSKIE SPÓŁKA JAWNA
KRS: 0000900039 NIP: 1351719615
ul. Wrzosewa 8, 05-270 Marki
www.motomec.pl

Kwiatkowski Paweł

RS 001657
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczników
Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego,
Maszyn i Urządzeń
AUTOCONSULTING
RZECZYZNAWCA Nr 1768
mgr inż. Paweł Kwiatkowski

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 1411

z dnia: 2025/01/16

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] I-2025

Marka: HYUNDAI

Rok produkcji: 2020

Model: Santa Fe 2.0 CRD MR`19 E6d

Wersja: Premium 4WD Aut.

Nr rejestracyjny: WE 2T643


Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy













Raport AudaHistory

Historia pojazdu: KMHS381BDLU306928

1. 02.12.2022

Data pierwszej rejestracji:	25.02.2021	Producent:	HYUNDAI	
Przebieg:	41535 km	Model:	Santa Fe (od 03/'18)	[SF] [V][R][M]
		Typ:	Santa Fe [01]	
Źródło:	AudaHistory	Kraj:	Polska	
Data ostatniej kalkulacji:	06.12.2022	Wykonawca:	Insurance	
Wartość Kalkulacji:	4678.70 PLN			
Robocizna:	320.00 PLN			
Części zamienne:	5027.00 PLN			
Lakierowanie:				

Nr części	Opis części	Operacja	Jakość
7201	FELGA P L	E	O
7205	CZUJN CISN OPONY P L	E	O
7227	OPONA P L	E	O
6801	DIAGNOSTYKA	N	
7131	PIASTA KOLA P L	P	

Data utworzenia raportu: 16.01.25

